



RADNY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
MAREK SOWA

Poznań, 29 marca 2021 r.

**Szanowny Pan
Marek Woźniak
Marszałek
Województwa Wielkopolskiego**

INTERPELACJA

Szanowny Panie Marszałku,

na podstawie art. 23 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.) składam interpelację **w sprawie pomocy finansowej w ratowaniu kościoła w Oporowie.**

Parafia pw. Najświętszej Panny Niepokalanie Poczętej w Oporowie złożyła „Wniosek na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku” na prace polegające na zastosowaniu zabiegu fumigacji całej bryły kościoła wraz z drewnianymi elementami wyposażenia na kwotę 134 000 zł. Ze środków własnych parafia wyda 20 980 zł. Łącznie koszt zadania to 154 980 zł. Fumigacja polega na zgazowaniu całego kościoła, celem wyniszczenia kornika, który zaatakował drewniane elementy kościoła. Rozmiar szkód jest bardzo duży więc zabieg fumigacji musi być wykonany jeszcze w lipcu tego roku. Parafia w Oporowie liczy 622 mieszkańców i pomimo dużego zaangażowania mieszkańców parafia nie jest w stanie ponieść ich w większym rozmiarze niż wykazano we wniosku. Wobec zagrożenia, że cała wnioskowana kwota 134 000 zł może nie zostać przyznana wnioskując, aby w przypadku jej umniejszenia zabezpieczyć w budżecie i przyznać parafii na wykonanie zadania brakującą kwotę pieniędzy.

Z wyrazami szacunku

Marek Sowa

Zabytkowy kościół z 1640 r. w Oporowie

Parafia w Oporowie , która jest właścicielem kościoła liczy 604 osoby. Pomimo starań nie jest w stanie zebrać 150 tys. zł, aby przeprowadzić zabieg fumigacji. Od 2015 r został podjęty, z ogromnym wysiłkiem remont zabytku. Do chwili obecnej zainwestowano w niego około 2 miliony złotych, w tym większość środków z Budżetu Państwa oraz darowizn. Wiele zostało zrobione i wiele pozostało do zrobienia. Obecnie celowe i ekonomicznie uzasadnione jest przeprowadzenie zabiegu fumigacji.

Zabytkowy kościół w Oporowie widok z lotu ptaka.



Wnętrze kościoła po remontach. Wyremontowano do tej pory: 3 ołtarze, ambone, arabeski z 1640r wokół 10 okien, tablicę fundacyjną, prospekt organowy, chrzcielnicę, grupę ukrzyżowania wraz z belką tęczową, świecznik z drewnianą figurą Maryi (1640 r.) Hełm wieży.



Stan drewna hełmu wieży przed remontem w 2018 r.



Stan więźby hełmu wieży po wykonanym remoncie.



Ze względu na postępujące zniszczenia przez kornika elementów drewnianych wyposażenia kościoła, konieczna jest pilna fumigacja (zagazowanie) całego kościoła

Element loży kolatorskiej oraz stacji drogi krzyżowej obecnie. Widoczne ślady żerowania szkodników drewna.



Więźba dachowa – widoczna mączka drzewna.



Elementy wyposażenia obecnie.

