



KS-I-O.0003.2.2026
DA-IV-3.ZD-00004/26

**Pan
Adam Bogrycewicz
Radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10 lutego br. w sprawie warunków pracy pracowników ochrony pełniących służbę w holu głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, przekazuję następujące informacje.

Niższa, niż w pozostałych częściach budynku, temperatura powietrza w holu głównym wynika z dużej kubatury przestrzeni oraz bezpośredniego połączenia z wejściami zewnętrznymi. Hol główny pełni funkcję strefy wejściowej o dużej rotacji osób, w której dochodzi do częstego otwierania drzwi oraz stałej wymiany powietrza związanej z ruchem użytkowników obiektu. W okresie występowania niskich temperatur zewnętrznych skutkuje to obniżeniem temperatury w tej części budynku w porównaniu z innymi częściami obiektu, co jest zjawiskiem naturalnym i typowym dla tego rodzaju przestrzeni.

Jednocześnie informuję, że na chwilę obecną brak jest podstaw do zlecenia dodatkowych analiz w przedmiocie występowania niższych temperatur w holu głównym w porównaniu z innymi częściami budynku. Regularne przeglądy stanu technicznego budynku, przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wykazują uchybień w tym zakresie.

Ponadto informuję, że pomiary temperatury powietrza wskazane w odpowiedzi na Pana interpelację zostały przeprowadzone w różnych przestrzeniach holu głównego, w szczególności z uwzględnieniem miejsc posterunków ochrony przy włączonej nagrzewnicy. Temperatura w strefie holu oscyluje w granicach 14-16°C.

Stwierdzone parametry spełniają obowiązujące wymagania określone w przepisach prawa, zapewniając tym samym warunki zgodne z normami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stosowanie dodatkowych źródeł ciepła, zarówno stałych, jak i doraźnych, jest dopuszczalne, a nawet pożądane i właściwe, o ile przyczynia się do poprawy komfortu pracy pracowników ochrony w szczególności w obecnym sezonie zimowym, w którym występują skrajne warunki atmosferyczne.

Należy podkreślić, że niezależnie od pory roku, służba w holu głównym pełniona jest w systemie rotacyjnym, obejmującym zmianę miejsca pełnienia dyżuru co 30 minut, z możliwością użytkowania pomieszczeń o wyższej temperaturze.

Pracownicy ochrony mają do dyspozycji dwa pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku, w których panuje wyższa niż w holu temperatura, tj. właściwa dla pomieszczeń biurowych. W jednym z nich znajduje się stały posterunek (centrum monitoringu), gdzie praca wykonywana jest w pozycji siedzącej.

Drugie pomieszczenie pełni funkcję zaplecza socjalnego.

Dodatkowo, w okresie jesienno-zimowym pracownicy mogą korzystać z odzieży ocieplanej.

Do obowiązków pracowników ochrony pełniących służbę w holu głównym należy w szczególności: stała obserwacja przestrzeni holu oraz osób wchodzących i w nim przebywających, weryfikacja uprawnień do wejścia do budynku m.in. poprzez kontrolę identyfikatorów, kontrola ruchu osobowego i materiałowego, kierowanie klientów zewnętrznych do Punktu Informacyjnego, udzielanie informacji dotyczących poruszania się po obiekcie, a także podejmowanie niezwłocznych interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie budynku i w jego bezpośrednim otoczeniu.

W tym kontekście utworzenie odrębnego, zamkniętego stanowiska pracy (kiosku lub portierni) nie byłoby adekwatne do charakteru i zakresu powierzonych zadań oraz przyczyniłoby się do braku możliwości ich należytej realizacji.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracowników Urzędu oraz osób korzystających z jego usług, zasadne jest utrzymanie dotychczasowych zasad organizacji i obsady posterunków ochrony.

Z poważaniem

z up. Marszałka Województwa

Tomasz Grudziak

Sekretarz Województwa Wielkopolskiego