


39 innych wodociągów zarządzanych przez inne podmioty niż przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne). Wodociągi o tej produkcji są jednym z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę ludności z terenu woj. wielkopolskiego - stanowią 58,9% wszystkich zewidencjonowanych urządzeń wodociągowych. W roku 2011 skontrolowano wszystkie obiekty wodociągowe o produkcji wody 100 - 1000 m³/dobę.


W wodociągach tej grupy obserwuje się poprawę jakości wody, jednak nadal nie wszystkie urządzenia wodne produkują wodę właściwej jakości. Kontrole urzędowe jakości wody przeprowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazały, iż wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. dostarczało konsumentom 621 wodociągów, natomiast 47 obiektów wodnych tj. 4,1 % oceniono negatywnie.

Rys. 9. Wodociągi o produkcji wody 100 - 1000 m³/dobę



Podobnie jak w roku ubiegłym występujące przekroczenia w tej grupie wodociągów dotyczyły parametrów fizykochemicznych, tj.: manganu, żelaza oraz wskaźników organoleptycznych takich jak mętność i barwa.

Rys. 10. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów o produkcji 100 - 1000 m³/dobę




II.5. Wodociągi o produkcji <100 m³/dobę


W ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 390 obiektów wodnych o wydajności <100 m³/dobę (265 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 125 wodociągów zarządzanych przez inne podmioty niż przedsiębiorstwa wodociągowe), co stanowi 34,4% wszystkich wodociągów. Służby sanitarne skontrolowały 388 urządzeń wodociagowych w tej grupie. Liczba urządzeń wodociagowych produkujących wodę dobrej jakości wynosiła 318, tj. 28% wodociągów, 70 wodociągów dostarczało wodę nieodpowiedniej jakości, tj. 18% wodociągów o wydajności <100 m³/dobę.

Ze względu na to, iż wymienione obiekty wodne są wodociągami niewielkimi, o ograniczonym procesie uzdatniania, w tej grupie wodociągów jest najwięcej obiektów dostarczających wodę nieodpowiedniej jakości.

Rys. 11. Wodociągi o produkcji wody <100 m³/dobę



Rys. 12. Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie pochodzącej z wodociągów o produkcji <100 m³/dobę



Oprócz przekroczeń parametrów fizykochemicznych (głównie manganu i żelaza) oraz przekroczeń wskaźników organoleptycznych (mętność i barwa) występujących w wodociągach o produkcji <100 m³/dobę stwierdzano również okresowe, krótkotrwałe pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym. Jakość wody produkowanej przez wodociągi

„Borowik i Muchomorek” w miejscowości Miąły (powiat czarnkowsko - trzcianecki) oraz wodociąg zakładowy Malczewo (powiat gnieźnieński) nie odpowiadała pod względem bakteriologicznym wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. Stwierdzono w niej niechorobotwórcze bakterie grupy *coli*, których obecność świadczyć może o źle prowadzonym procesie filtracji wody oraz pojedyncze bakterie *Escherichia coli*. W przypadku przekroczeń, przedsiębiorstwa wodociągowe podejmowały natychmiastowe działania w celu poprawy jakości wody. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu ochrony ludności przed negatywnymi skutkami spożywania wody nieodpowiedniej jakości, formułowały treści komunikatów informujących o zasadach użytkowania wody do spożycia lub też o zakazie spożywania wody, które przekazywano wójtom, burmistrzom gmin odpowiedzialnych za zbiorowe zaopatrzenie ludności oraz producentom wody. Każdorazowo treści komunikatów zamieszczano na stronach internetowych powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych woj. wielkopolskiego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu.

Rys. 13. Przykład komunikatu o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
z dnia ...
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu**
 zaopatrującego w wodę mieszkańców

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody pobranej dnia stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli wskaźnikowych- niechorobotwórczych.

Woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów, można ją spożywać i wykorzystywać do celów gospodarczych. Podjęte zostały działania wyjaśniające przyczynę obecności bakterii grupy coli oraz prowadzi się dezynfekcję wody.






[Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.]

Podejmowane działania wykazały poprawę jakości wody, dzięki czemu zanieczyszczenia bakteriologiczne nie wpłynęły negatywnie na zdrowie konsumentów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej badały również jakość wody produkowanej przez podmioty znajdujące się pod szczególnym nadzorem sanitarnym, tj. szpitale, domy

pomocy społecznej (ujmujące wodę z własnych ujęć, wyłącznie na własne potrzeby), zakłady produkujące żywność (ujmujące wodę głównie na potrzeby produkcyjne i potrzeby socjalne pracowników), hotele, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne (produkujące wodę wykorzystywaną do działalności handlowej i usługowej), sklepy oraz obiekty sezonowe zaopatrujące głównie ośrodki wypoczynkowe w czasie trwania sezonu turystycznego - od maja do września. W w/w obiektach prowadzono kontrole jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego.

II.6. Studnie Publiczne

W roku 2011 w ewidencji służb sanitarnych znajdowało się 31 studni publicznych. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba studni zmniejszyła się o jeden obiekt. Studnia w Grójcu Wielkim na terenie powiatu wolsztyńskiego, w związku z niewykorzystywaniem przez mieszkańców, była używana tylko jako źródło wody do celów gospodarczych.

Skontrolowano 6 studni nadzorowanych przez powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne woj. wielkopolskiego. Pobrano 6 próbek wody do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Wodę właściwej jakości stwierdzono w 3 studniach: źródło w Licheniu w powiecie konińskim oraz w dwóch studniach na terenie powiatu wolsztyńskiego. W pozostałych 3 studniach stwierdzono przekroczenia parametrów fizykochemicznych takich jak: mętność, zapach, mangan, żelazo oraz amoniak. Jakość wody pod względem bakteriologicznym we wszystkich badanych studniach była właściwa.

Studnie publiczne na terenie Wielkopolski pełnią głównie funkcję awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę przydatną do spożycia.

Podsumowanie

1. Jakość wody produkowana przez wodociągi na terenie woj. wielkopolskiego pod względem fizykochemicznym uległa poprawie co jest konsekwencją działań naprawczych prowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowe. Nie wyklucza się jednak, iż zmiany te mogą być spowodowane nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2010 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, która zakłada mniejszy zakres badanych parametrów w monitoringu kontrolnym, a zwłaszcza żelaza i manganu, które są najczęstszą przyczyną kwestionowania jakości wody.
2. W roku 2011 w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia stwierdzono przekroczenia takich parametrów jak: żelazo, mangan, mętność, barwa, jon amonowy, azotany, nikiel, bor. W trzech wodociągach: na terenie powiatu tureckiego, śremskiego, kościańskiego wydano

decyzje o przydatności wody do spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa (derogacje) zobowiązując jednocześnie przedsiębiorstwa wodociągowe do poprawy jakości wody.

3. W porównaniu z rokiem ubiegłym obserwuje się pogorszenie jakości wody produkowanej przez przedsiębiorstwa wodociągowe pod względem bakteriologicznym. Negatywnie oceniono 2 wodociągi - w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim i gnieźnieńskim, w których stwierdzono okresową obecność w wodzie zarówno bakterii wskaźnikowych niechorobotwórczych, jak również pojedynczych bakterii *Escherichia coli*.
4. Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach kontroli urzędowej prowadziła badania próbek wody w pełnym zakresie parametrów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) nie tylko w wodociągach raportowanych do Komisji Europejskiej. Rozszerzone badania nie wykazywały występowania wysoce niebezpiecznych dla zdrowia wskaźników.
5. Liczba wodociągów o najniższej produkcji wody $<100 \text{ m}^3/\text{dobę}$ sukcesywnie zmniejsza się. Spowodowane jest to przyłączaniem tych obiektów do większych wodociągów lub zwiększeniem produkcji wody co skutkuje poprawą jakości wody dostarczanej odbiorcom.



III. STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISK

III.1. Domy Pomocy Społecznej

Rys.1. Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie (powiat pільski)



W roku 2011 w ewidencji służb sanitarnych woj. wielkopolskiego wykazano 145 obiektów sklasyfikowanych jako domy pomocy społecznej (89 w miastach, 56 na terenach wiejskich), do których zaliczono także ośrodki interwencyjne (np. dla ofiar przemocy, dla osób będących w sytuacji kryzysowej itp.)

oraz placówki dziennego pobytu (dienne domy pomocy społecznej, warsztaty terapeutyczne). Wśród zewidencjonowanych placówek 87 to domy całodobowe, a 58 to obiekty zapewniające opiekę w określonych godzinach w ciągu dnia.

W roku sprawozdawczym skontrolowano 107 placówek. Przeprowadzono 131 kontroli, wydano 3 decyzje administracyjne. Jako złe pod względem sanitarno - technicznym oceniono 3 obiekty (2,8%). Nie potwierdziły się zarzuty zgłoszone do Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczące DPS w Baszkowie (powiat krotoszyński) oraz Gębicach (powiat czarnkowsko - trzcieński).

Tab. 1. Domy Pomocy Społecznej ocenione jako złe pod względem sanitarno - technicznym w latach 2009 - 2011

Rok	Liczba obiektów wg ewidencji	Liczba obiektów skontrolowanych	% obiektów ocenionych negatywnie
2009	128	127	6,2
2010	140	127	1,6
2011	145	107	2,8

Zły stan sanitarno - techniczny stwierdzono w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży, Siedlcu (powiat wolsztyński) oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie (powiat kaliski).

Dom Pomocy w Siedlcu został negatywnie oceniony również w poprzednich latach. Jest to obiekt, który nie spełnia aktualnych standardów określonych w przepisie dla domów pomocy społecznej (rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej - Dz. U. Nr 217, poz. 1837), m.in.: nieprzystosowanie dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiedniej wentylacji, zbyt mała

liczba sanitariatów w stosunku do liczby pensjonariuszy, brak wydzielonych pomieszczeń do rehabilitacji i terapii zajęciowej, pomieszczenia pomocniczego do prania i suszenia bielizny oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. DPS w Siedlcu funkcjonuje w oparciu o warunkowe zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego obowiązujące do końca 2012 roku.

Podczas kontroli sanitarnej w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży stwierdzono m.in. zacieki oraz brudne ściany w pomieszczeniach, brak procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Została wydana decyzja administracyjna nakazująca usunięcie w/w uchybień. W wyniku kontroli sprawdzającej stwierdzono, że nieprawidłowości nie zostały usunięte. Wydano upomnienie - w przypadku nie wykonania obowiązków nałożonych decyzją, wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne.

Negatywnie oceniono także Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie (powiat kaliski). Ze względu na nieprawidłowy stan sanitarno - techniczny wykładzin w pomieszczeniach mieszkalnych oraz rehabilitacji, wszczęto postępowanie administracyjne. Termin realizacji obowiązków nałożonych decyzją to marzec 2012 roku.

W Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie (powiat turecki) zakwestionowano stan sanitarno - techniczny ścian i sufitów. Decyzją administracyjną nakazano usunąć nieprawidłowości w terminie do 15 grudnia 2011 roku. Kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie obowiązków nałożonych decyzją.

W stosunku do 2010 roku poprawił się stan sanitarno - techniczny Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Ugory. Przeprowadzono gruntowny remont obiektu. Jeden z budynków został całkowicie przebudowany i zmodernizowany - obecnie to obiekt nowoczesny, estetyczny i funkcjonalny, który uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Stan sanitarno - techniczny pozostałych obiektów oceniono na koniec roku sprawozdawczego pozytywnie. Do poprawy stanu przyczyniają się remonty i modernizacje przeprowadzane w obiektach. Większość placówek jest przystosowanych dla osób niepełnosprawnych (DPS posiadają podjazdy, windy, pochwyt w pomieszczeniach sanitarnych, szerokie drzwi i przestronne pomieszczenia łazienkowe).

Stan sanitarno - porządkowy domów pomocy społecznej w 2011 roku również nie budził zastrzeżeń służb sanitarnych. Wiele obiektów z tej grupy posiada procedury sprzątania oraz dezynfekcji, stosuje się rozdział sprzętu do sprzątania w zależności od rodzaju sprzątanego pomieszczenia.

W minionym roku nie stwierdzono rażących nieprawidłowości dotyczących procedury postępowania z bielizną czystą i brudną, gospodarką odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Podczas kontroli sanitarnych nie stwierdzono śladów obecności insektów ani gryzoni.

Rys. 2. Pomieszczenie Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie (powiat gostyński)



III.1.1. Bloki żywienia w domach pomocy społecznej

W 2011 roku nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej objętych było 116 bloków żywienia domów opieki społecznej, w tym 30 prowadzących żywienie w systemie cateringowym. Skontrolowano 91 obiektów, a 66 poddano ocenie na podstawie arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego zamkniętego. Spośród poddanych klasyfikacji obiektów wszystkie ocenione zostały jako zgodne z wymaganiami. Ogółem zostało przeprowadzonych 105 kontroli, w tym 3 interwencyjne. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości stanu sanitarno - technicznego w kontrolowanych obiektach wydano 6 decyzji administracyjnych oraz nałożono mandat w wysokości 200 zł.

W 2011 roku w 86,2% bloków żywienia w domach pomocy społecznej wdrożono i przestrzegano instrukcji dobrych praktyk GHP/GMP, a w 60,3% obiektów wdrożono zasady systemu HACCP.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2011 roku stwierdzono nieprawidłowości dotyczące funkcjonalności pomieszczeń bloków żywienia w Domu Pomocy Społecznej w Pile, Wolsztynie, Siedlcu i Skęczniewie usytuowanych w starych obiektach zabytkowych. Rozwiązania architektoniczne ograniczają możliwości przeprowadzania prac remontowych i modernizacyjnych.

W wielu domach pomocy społecznej kuchnie główne wraz z zapleczem usytuowane są w pomieszczeniach piwnicznych lub suterrenach, np. DPS w Baszkowie, Chwałkowie, Gnieźnie, Nowej Wsi, Siedlcu, Zakrzewie.

Kontrole sanitarne przeprowadzone w DPS w Baszkowie, Kobylej Górze, Koninie, Lisówkach, Łęczeczkach, Poznaniu przy ul. Zamenhofa, Ślesinie potwierdziły, iż w/w obiekty utrzymują wysoki poziom stanu sanitarno - technicznego, wykazując dbałość zarówno o higienę, porządek, stan techniczny pomieszczeń, urządzeń i sprzętu jak również właściwe praktyki związane z technologią produkcji. W marcu 2011 roku rozpoczął działalność blok żywienia w Domu Opieki dla Osób w Podeszłym Wieku w Starych Oborzyskach, natomiast wykreślony

został z rejestru PPIS w Turku Prywatny Dom Pomocy Społecznej w Miłkowicach, z uwagi na zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

W DPS w Chodzieży poprawiono stan sanitarno - techniczny kuchni oraz pomieszczeń magazynowych. W dziennym DPS w Budzynie sporządzono plan napraw i remontów, w ramach którego w latach 2011 - 2012 nastąpi zainstalowanie wentylacji mechanicznej oraz wymiana okien w kuchni. W DPS w Koninie przeprowadzono prace remontowe celem rozdzielenia dróg komunikacyjnych - wydawania gotowych posiłków i zbierania brudnych naczyń do zmywalni, natomiast w DPS w Jarogniewicach usunięto nieprawidłowości dotyczące zmywalni naczyń. Remont bloku żywienia przeprowadzono w Domu Pomocy Społecznej w Jastrowiu.

Wypożyczenie w sprzęt produkcyjny i pomocniczy we wszystkich blokach żywieniowych domów pomocy społecznej należy uznać jako zadawalające. Sprzęt produkcyjny był utrzymany w dobrym stanie sanitarnym i technicznym i dostosowany do wielkości produkcji, natomiast zużyty podlegał sukcesywnej wymianie na nowy. Bloki żywienia zostały wyposażone w nowy sprzęt produkcyjny.

W trakcie przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzano nieprawidłowości stanu sanitarno - technicznego m.in.: zły stan techniczny ścian, sufitów i posadzek w pomieszczeniach bloku żywienia, zniszczony sprzęt kuchenny i wyposażenie kuchni, brak siatek przeciwko owadom w oknach, brak zabezpieczenia przed szkodnikami, brak zabezpieczenia oświetlenia w pomieszczeniach produkcyjnych, nieskuteczna wentylacja pomieszczeń, niesprawne urządzenia do mycia naczyń stołowych.

Stwierdzane podczas urzędowej kontroli uchybienia były usuwane zgodnie z wyznaczonym terminem.

III.2. Noclegownie dla bezdomnych

W bieżącym roku sprawozdawczym w ewidencji służb sanitarnych znajdowało się 18 noclegowni (16 w miastach i 2 na terenach wiejskich). Skontrolowano wszystkie obiekty. W porównaniu z 2010 rokiem ich liczba zwiększyła się o 4: Ośrodek Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, noclegownię Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Pleszewie oraz noclegownie na terenie Złotowa i Wągrowca.

W obiektach zapewnione są stałe miejsca noclegowe, a w przypadku wykorzystania wszystkich, miejsc, osoby bezdomne mogą korzystać z wyżywienia, kąpieli oraz z dodatkowych miejsc noclegowych zorganizowanych np. w ciągach komunikacyjnych.

Budynki noclegowni są skanalizowane, zaopatrywane w wodę z wodociągów publicznych. Noclegownie posiadają umowy na odbiór odpadów komunalnych. W większości bieliznę brudną prano we własnym zakresie w wydzielonych pralniach.

Obiekty, w których świadczona jest pomoc dla osób bezdomnych, wymagają remontów. Wyposażenie tych obiektów (szafy na odzież, tapczany, stoliki, krzesła, szafki) jest skromne, a często - wyeksploatowane. W obiektach w Kaliszu, Koninie, Wrześni, Złotowie ze względu na uchybienia stanu technicznego wydano 3 zalecenia i 1 decyzję administracyjną zobowiązującą do usunięcia nieprawidłowości.

W stosunku do roku poprzedniego poprawie uległ stan techniczny noclegowni PCK w Kaliszu.


W noclegowni w Pile, w której przebywają matki z dziećmi pobrano próbki wody ciepłej do badania w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella* - wynik badania odpowiadał zalecanym wymaganiom.

Pod koniec roku przeprowadzono wzmożone kontrole sanitarne schronisk i innych obiektów dla osób bezdomnych (ośrodków interwencji kryzysowych). W ramach tej akcji skontrolowano również obiekty, które nie znajdują się w ewidencji powiatowych stacji sanitarno - epidemiologicznych. W 10 obiektach stwierdzono nieprawidłowości.

III.3. Hotele, motele, pensjonaty

W roku sprawozdawczym 2011 pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej znajdowało się 369 obiektów. Skontrolowano 358 obiektów, co stanowi 97% (tj. 285 hoteli, 44 motele, 29 pensjonatów).

Rys. 3. Odsetek skontrolowanych obiektów



Na terenie miasta Poznania funkcjonuje 65 hoteli, w tym 50 z nich charakteryzuje się bardzo wysokim standardem.

Przedmiotem kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonej w w/w obiektach był ogólny stan sanitarno - techniczny, postępowanie z bielizną brudną i czystą, gospodarka odpadami i nieczystościami płynnymi, zaopatrzenie w środki czystości.


Na terenie woj. wielkopolskiego zostało zakontraktowanych przez UEFA do obsługi turnieju UEFA EURO 2012 siedem hoteli (z czego 5 w Poznaniu), tj. Hotel Sheraton, City Park, Andersia Tower Hotel Management Sp. z o.o., Hotel NH i Hotel Ibis oraz Hotel Olandia w Prusimiu (powiat międzychodzki) i Hotel Remes w Opalenicy (powiat nowotomyski).

W obiektach tych przeprowadzono badania wody ciepłej (pobranej z instalacji wewnętrznej), w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella*. Przekroczenie dopuszczalnej wartości bakterii stwierdzono w 2 hotelach. Polecono dokonywanie przeglądu technicznego sieci i prowadzenie okresowej dezynfekcji termicznej oraz zobowiązano właścicieli do przedłożenia organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyników badań potwierdzających skuteczność podjętych działań naprawczych.

W trakcie prowadzonych kontroli, służby sanitarne zwracały uwagę właścicielom kontrolowanych obiektów na potrzebę badań wody ciepłej w kierunku obecności bakterii z rodzaju *Legionella* w celu kontroli czy jakość wody w obiekcie jest bezpieczna dla zdrowia osób korzystających z usług. Jedynie w 9 hotelach przedstawiono organom kontrolnym wyniki badania wody ciepłej, z czego w 8 potwierdzające właściwą jej jakość.

W porównaniu do roku ubiegłego stan sanitarno - techniczny obiektów hotelarskich uległ poprawie. Stwierdzone uchybienia w czasie prowadzonych kontroli sanitarnych były usuwane na bieżąco. Trzy osoby winne zaniedbań w utrzymaniu porządku zostały ukarane mandatami na łączną kwotę 500 zł. Wydane na podstawie 2 zaleceń i 3 decyzji obowiązki usunięcia nieprawidłowości w 5 obiektach, które uzyskały ocenę negatywną w 2010 roku zostały wykonane. Dzięki stałemu nadzorowi sanitarnemu, w przeprowadzanych we własnym zakresie pracach remontowo - modernizacyjnych oraz doposażeniu obiektów w nowe meble i sprzęt użytkowy stale podnoszony jest standard usług hotelarskich. Obiekty w większości są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki podjazdom dla wózków inwalidzkich oraz odpowiednio dostosowanym pomieszczeniom.

Rys. 4. Pokój w hotelu w Obornikach Wlkp.



III.4. Kempingi, domy wycieczkowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie

W 2011 roku zewidencjonowano 710 obiektów (21 kempingów, 1 dom wycieczkowy, 4 schroniska młodzieżowe, 2 schroniska dla bezdomnych mężczyzn i kobiet, 27 pól biwakowych, 655 innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.) Kontrolę przeprowadzono w 507 obiektach, z czego 90% stanowiły inne obiekty świadczące usługi hotelarskie, do których zaliczamy ośrodki wczasowo - turystyczne, zajazdy, gościeńce, hotele pracownicze, domy noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne.

Rys. 5. Odsetek obiektów skontrolowanych

