



- ZAKRES PRAC:**
1. Skucie luźnych tynków oraz ich uzupełnienie na przednim balkonie.
  2. Skucie i ułożenie nowych płytek na przednim balkonie.
  3. Sprawdzenie szczelności i drożności oraz naprawa (polutowanie pęknięć) i oczyszczenie rynien i rur spustowych.
  4. Sprawdzenie i naprawa ułożenia folii dachowej paroprzepuszczalnej w pasie okapowym.
  5. Uszczelnienie folii dachowej paroprzepuszczalnej w miejscach przejść przewodów wentylacyjnych ponad połąć dachu.
  6. Naprawa opierzenia gzymsów okapowych i kominów.
  7. Uzupełnienie brakujących gąsiorów.

Szczegółowy opis prac przedstawiono w części opisowej projektu.

## INŻYNIERIS

**BIURO USŁUG TECHNICZNYCH**  
ul. Korczak 28B/4, 62-800 Kalisz  
tel. 693 776 835, [biuro@inzynieris.kalisz.pl](mailto:biuro@inzynieris.kalisz.pl)  
[www.inzynieris.kalisz.pl](http://www.inzynieris.kalisz.pl)

PROJEKTANT:  
**mgr inż. Tomasz Łuczak**  
upr. w spec. konstr-budowlanej  
nr LOD/2147/POOK/13

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
**REMONT ELEWACJI I DACHU BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO**  
Kalisz, ul. Nowy Świat 35, dz. Nr 142, obręb 0068 - Czaszki,  
306101\_1 M. Kalisz

NAZWA I ADRES INWESTORA:  
**Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**  
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

TEMAT RYSUNKU:  
**RZUT DACHU**

NR:  
2018\_31-01  
**01**

DATA:  
**12.2018**

ETAP:  
**P.Z.**

SKALA:  
**1:100**