

**UCHWAŁA NR 4486/2021**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 23 grudnia 2021 r.**

**w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) i art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Wyraża się zgodę na usunięcie przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu 48 drzew i krzewów o pow. 66 m<sup>2</sup> oraz dokonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7-19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: obręb Gołęcin, arkusz mapy 27, działka nr 2/17 o pow. 2,4248 ha zapisana w księdze wieczystej nr PO1P/00302755/8, działka nr 2/21 o pow. 1,3816 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1P/00302755/8 stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.
2. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia stanowi załącznik do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY NR 4486/2021  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia 23 grudnia 2021 r.**

Nieruchomość położona w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7-19, szczegółowo określona w § 1 ust. 1 uchwały stanowi własność Województwa Wielkopolskiego i znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu skierował wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na usunięcie 48 drzew i krzewów o pow. 66 m<sup>2</sup> oraz dokonanie nasadzeń zastępczych na nieruchomości położonej w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7-19, na działkach ewidencyjnych nr 2/17 o pow. 2,4248 i 2/21 o pow. 1,3816 ha. Planowane usunięcie drzew i krzewów związane jest z kolizją z projektowaną inwestycją pn.: „Budowa kuchni centralnej, budynku gospodarczo-technicznego, zbiornika retencyjnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego”.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

*Krzysztof Grabowski  
Wicemarszałek*

Załącznik do uchwały nr 4486/2021  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 23 grudnia 2021 r.

**Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia na nieruchomości położonej  
w Poznaniu, przy ul. Juraszów 7-19**

Nr inwent.	Gatunek	Obwód pnia na wys. 130 cm	Obwód pnia na wys. 5 cm	Średnica korony	Powierzchnia krzewu w m2	Wycinka z uzasadnieniem	Nr działki
12	Salix alba/ wierzba biała	83+47	110	10		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
13	Salix alba/ wierzba biała	98+96	130	10		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
16	Betula pendula/ brzoza brodawkowata	25	38	5		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
17	Acer negundo/klon jesionolistny	24	44	5		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
18	Acer negundo/klon jesionolistny	33+20	95	5		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
19	Acer negundo/klon jesionolistny	28+36+27	120	10		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
20	Acer negundo/klon jesionolistny	21+20	60	6		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
22	Tilia cordata/ lipa drobnolistna	27	40	4		kolizja z projektowanym zbiornikiem wody deszczowej	2/21
24	Tilia cordata/ lipa drobnolistna	19	30	3		kolizja z projektowanym zbiornikiem wody deszczowej	2/21
25	Betula pendula/ brzoza brodawkowata	88+63	130	15		kolizja z projektowanym zbiornikiem wody deszczowej	2/21
26	Betula pendula/ brzoza brodawkowata	132+33	150	17		kolizja z projektowanym zbiornikiem wody deszczowej	2/21
29	Forsycja intermedia/ forsycja pośrednia				21	kolizja z projektowaną kanalizacją deszczową	2/21
30	Acer negundo/klon jesionolistny	54+56+58	110	7		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
31	Acer negundo/klon jesionolistny	52	85	7		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
32	Acer negundo/klon jesionolistny	65+60	120	10		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
33	Acer negundo/klon jesionolistny	72	120	7		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21

34	Acer negundo/klon jesionolistny	42	60	6		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
35	Salix alba/ wierzba biała	61+53+43	140	7		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
36	Acer negundo/klon jesionolistny	31	50			kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
37	Acer negundo/klon jesionolistny	37	75	6		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
38	Acer negundo/klon jesionolistny	53+49	109	12		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
39	Prunus syriaca/ śliwa mirabelka	20+17	40	3		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
40	Acer negundo/ klon jesionolistny	22+18	38	4		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
41	Hippophae rhamnoides/ rokitnik zwyczajny	26	36	3		kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
42	Hippophae rhamnoides/ rokitnik zwyczajny				7	kolizja z projektowanym budynkiem	2/21
43	Acer negundo/ klon jesionolistny	36	74	5		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
44	Acer negundo/ klon jesionolistny	30	65	3		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
45	Acer negundo/ klon jesionolistny	51	81	10		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
46	Juglas regia/ orzech włoski	42+35+33	120	10		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
47	Acer negundo/klon jesionolistny	26+23	70	7		kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
48	Cornus alba/ dereń biały				19	kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
49	Acer negundo/klon jesionolistny	58+53	120	10		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą	2/21
50	Acer negundo/klon jesionolistny	36	53	6		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą i chodnikiem	2/21
51	Prunus avium/ czereśnia	88	93	12		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą i chodnikiem	2/21
52	Acer negundo/klon jesionolistny	45+31	70	7		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą i chodnikiem	2/21
53	Acer planatoides/ klon pospolity	70	90	6		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą i energetyczną	2/21
54	Acer planatoides/ klon pospolity	40	60	5		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą i chodnikiem	2/21

58	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	67	86	10		Kolizja z projektowanym placem manewrowym	
59	<i>Prunus avium</i> / czereśnia	48	80	10		Kolizja z projektowanym placem manewrowym	2/21
61	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	30	46	5		Kolizja z projektowanym placem manewrowym	2/21
62	<i>Acer ginnala</i> / klon ginnala				19	Kolizja z projektowanym placem manewrowym	2/21
63	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	41	52	6		Kolizja z projektowanym placem manewrowym	2/21
100	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	40+22	90	6		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą	2/21
101	<i>Prunus serotina</i> / czerecha amerykańska	36+26	60+30	5		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą	2/21
102	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	32+22	50	7		Kolizja z projektowaną siecią ciepłowniczą	2/21
108	<i>Prunus serotina</i> / czerecha amerykańska	45+40	75	8		Kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
109	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	70+40	110	8		Kolizja z projektowanym chodnikiem	2/21
136	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	27	57	4		Kolizja z projektowaną siecią energetyczną	2/17
138	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	38	65	5		Kolizja z projektowaną siecią energetyczną	2/17
141	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	34	54	5		Kolizja z projektowaną siecią energetyczną	2/21
144	<i>Acer negundo</i> /klon jesionolistny	31	50	6		Kolizja z projektowaną siecią energetyczną	2/21
158	<i>Prunus serotina</i> / czerecha amerykańska	24	34	5		Kolizja z projektowaną siecią kanalizacyjną	2/21